

KLUB DER FREIHEITLICHEN BEZIRKSRÄTE



Wien – Landstraße



Betreff: Untersuchung der Stützmauer in der Oberen Viaduktgasse

Der unterfertigte Bezirksrat der FPÖ – Landstraße stellt gemäß § 24 der GO der Bezirksvertretungen für die Sitzung der Bezirksvertretung Landstraße am 01. März 2018 folgenden

Antrag

Die amtsführende Stadträtin für Stadtentwicklung, Verkehr, Klimaschutz, Energieplanung und BürgerInnenbeteiligung, Mag. Maria Vassilakou wird ersucht, sich bei den ÖBB (*Österreichischen Bundesbahnen*) in Abstimmung mit der zuständigen MA 28 (*Straßenverwaltung und Straßenbau*) dafür einzusetzen, dass die überhängende Stützmauer zur Bahntrasse gegenüber der Oberen Viaduktgasse 38 genauer untersucht wird. Besonders der aufgerissene Gehsteig muss genauer betrachtet werden. Aus dem Untersuchungsergebnis müssen entsprechende Baumaßnahmen getroffen werden.

Begründung

Wenn man von der Markthallenbrücke aus in die Untere Viaduktgasse blickt, kann man erkennen, dass die Stützmauer zur Bahntrasse überhängend ist. Auch am schiefen Gelände kann man sehen, dass sich die Stützmauer geneigt hat. Zusätzlich ist ein Spalt am Randstein vom Gehsteig entstanden, was auf eine Bewegung hindeutet. Aus diesem Grund soll die Stützmauer genauer untersucht und entsprechende Maßnahmen gesetzt werden, um irreparable Bauschäden zu vermeiden.


Bez.-Rat Dipl.-Ing. Michael Forstner BSc

KLUB DER FREIHEITLICHEN BEZIRKSRÄTE

Wien – Landstraße



Anhang:



KLUB DER FREIHEITLICHEN BEZIRKS RÄTE

Wien – Landstraße

