

KLUB DER FREIHEITLICHEN BEZIRKSRÄTE



Wien – Landstraße



Betreff: Überprüfung der Verkehrssituation in der Kleistgasse

Der unterfertigte Bezirksrat der FPÖ – Landstraße stellt gemäß § 24 der GO der Bezirksvertretungen für die Sitzung der Bezirksvertretung Landstraße am 20. September 2018 folgenden

Antrag

Die zuständige MA 46 (*Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten*) wird ersucht, die Verkehrssituation in der Kleistgasse 1 dahingehend zu überprüfen, ob für den in Richtung Rennweg fahrenden Verkehr die am Fahrbahnrand angebrachte automatische Verkehrslichtsignalanlage einwandfrei einsehbar ist.

Begründung

Im Bereich der Kleistgasse 1 wurde ein Baum direkt vor der automatischen Verkehrslichtsignalanlage eingesetzt. Bei der Zufahrt zur Kreuzung wird ein Teil der Verkehrslichtsignalanlage verdeckt, wodurch es bei Ausfall der Hauptsignalisierung zu einer Gefährdung im Straßenverkehr kommen kann, da die Signalisierung nicht sofort erkennbar ist. Wenn die Hauptsignalisierung ausfällt und nur mehr die durch den Baum verdeckte Signalanlage funktioniert, kann der ankommende Verkehr nicht feststellen, welche Ampelphase vorliegt. Die ersten Äste wurden bereits gestutzt, jedoch müssten hier immer wieder nachgebessert werden. Ebenso befinden sich in diesem Bereich einige Masten, welche die Sicht auf die Verkehrslichtsignalanlage auch verringern.

Bez. Rat Jochen KOLLER