

KLUB DER FREIHEITLICHEN BEZIRKSRÄTE



Wien – Landstraße



Betreff: Überprüfung des Kanaleinlaufs Traungasse

Der unterfertigte Bezirksrat der FPÖ – Landstraße stellt gemäß § 24 der GO der Bezirksvertretungen für die Sitzung der Bezirksvertretung Landstraße am 28. Februar 2019 folgenden

Antrag

Die zuständige Stelle der Stadt Wien, die MA 30 (Wien Kanal), möge den Kanaleinlauf samt Schacht in der Traungasse an der Kreuzung mit dem Rennweg überprüfen und geeignete Maßnahmen setzen, um der regelmäßigen „Überschwemmung“ in diesem Bereich ein Ende zu setzen.

Begründung

Regelmäßig kommt es in diesem Bereich (siehe Foto) nach Starkregen oder nach der Schneeschmelze zu einer regelrechten „Überschwemmung“, da das anfallende Oberflächenwasser ganz offensichtlich nicht durch den richtigerweise am Tiefpunkt situierten Kanaleinlauf ablaufen kann.

Bez.Rat KO Ing. Alfred Strasser