

KLUB DER FREIHEITLICHEN BEZIRKSRÄTE



Wien – Landstraße



Betreff: Instandsetzung des Marokkanerbrunnens

Der unterfertigte Bezirksrat der FPÖ – Landstraße stellt gemäß § 24 der GO der Bezirksvertretungen für die Sitzung der Bezirksvertretung Landstraße am 11. Dezember 2025 folgenden

Antrag

Der amtsführende Stadtrat für Umwelt etc. Mag. Jürgen Czernohorszky wird ersucht, sich bei der MA 31 – Wiener Wasser dafür einzusetzen, dass der öffentliche Brunnen Ecke Marokkanergasse und Zaunergasse so weit instandgesetzt wird, dass wieder aus allen Rohren Wasser fließt.

Begründung

Besagter Brunnen ist ein Geschenk des Königreichs Marokko, der wegen der gleichnamigen Gasse im 3. Bezirk seinen Aufstellungsort gefunden hat.

Er weist drei Rohre auf aus denen Wasser in 3 Becken fließen soll. Es fließt aber nur Wasser aus dem mittleren Rohr, die Rohre links und rechts davon führen kein Wasser.

Anrainer fragen schon, ob und wann dieser Brunnen wieder ganz funktionieren wird?

KO Bez.-Rat Dr. Werner F. Grebner